

## 平生町立学校施設の耐震診断結果について

平成26年3月  
平生町教育委員会

地震防災対策特別措置法に基づき、建築基準法の改正(昭和56年6月)前の基準で建築された校舎等の診断結果をお知らせします。

### 2次診断結果

学校名	棟名称	建築年	構造 (※1)	Is 値 (※2、3)	備考
佐賀小学校	特別教室棟	昭和55年	RC	1	
平生小学校	普通教室棟	昭和52年	RC	0.64	第3校舎
平生小学校	特別教室棟	昭和40年	RC	0.3	第2校舎(東側)
平生小学校	管理特別教室棟	昭和41年	RC	0.45	第2校舎(西側)
平生中学校	普通教室棟	昭和45年	RC	※4 0.71	耐震補強工事済(H25)
平生中学校	管理特別教室棟	昭和46年	RC	0.344	
平生中学校	屋内運動場	昭和46年	RC	※4 0.93	耐震補強工事済(H23)
平生中学校	渡り廊下	昭和47年	RC	0.85	

※1 RC:鉄筋コンクリート構造

※2 Is 値:建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。

※3 文部科学省による Is 値の基準

- 0.3未満 倒壊の危険性が高い。
- 0.3以上0.7未満 倒壊の危険性がある。
- 0.7以上 倒壊の危険性が低い。

※4 耐震補強工事後の数値です。